

**История функциональных изменений
и выявленных ошибок
для ПО Rconf-812**

Критичность устраненных ошибок, в баллах [0 ÷ 2]

При уровне ошибок с баллом:

2 – ПО необходимо заменить!

1 – ПО рекомендуется заменить

0 – ПО допустимо использовать в зависимости от задач

№	Обозначение версии ПО / Дата выпуска ▽	Функциональные изменения в изделии	Устраненные ошибки относительно предыдущих версий ПО	Критичность устраненных ошибок [0 ÷ 2]	Совместимость с предыдущими версиями
8	Rconf-812-v5_2 / февраль 2009		Устранено «зависание» программы при попытке установить связь с прибором в режиме настройки прибора, если предварительно была установлена связь с прибором в режиме обновления ПО.	1	Совместима с п.5 - 7
7	Rconf-812-v5_1 / декабрь 2008	Изменена навигация пользователя с возможностью выбора типа системы, режима работы (обновление ПО прибора, настройка прибора) с окном дополнительной информации по	Не обнаружено	1	Совместима с п.5,6

		действиям пользователя. Введена поддержка модуля сопряжения Астра-983.			
6	Rconf-812-v5_0 / Октябрь 2008	Добавлена функция создания резервной копии данных о регистрации РПУ. Добавлена функция обновления ПО прибора. Добавлена возможность работы через USB порт компьютера.	Не обнаружено	0	Совместима с Rconf-812-v4_6
5	Rconf-812-v4_6 / Июнь 2008	Введена поддержка версий ПО: 812-RIMcv1_10.tsk, 812-RIMcv3_5.tsk.	Не обнаружено	0	Совместима с Rconf-812-v4_5
4	Rconf-812-v4_5 / Март 2007	Версия Rconf-812-v4_5 применима только для изделий с версиями ПО: 812-RIMcv1_7.tsk, 812-RIMcv1_8.tsk, 812-RIMcv1_9.tsk, 812-RIMcv1_91.tsk, 812-RIMcv3_2.tsk, 812-RIMcv3_3.tsk, 812-RIMcv3_4.tsk, 812-RICv5_2.tsk, 812-RICv5_3.tsk 1. Введен демо-режим для всех типов системы. 2. Для версий ПО 812-RIMcv1_9(1).tsk (далее v1_9(1)) в Rconf введена вкладка «Память состояния разделов» (для v1_7, v1_8 отсутствует). 3. Для версии ПО v1_9(1) в Rconf введен режим «опрос комм-ра А-881» (для v1_7, v1_8 отсутствует) 4. Для версии ПО v1_9(1) в Rconf переименована вкладка «вкл./выкл. GSM» на «опрос комм-ра А-882» 5. Для версии ПО v1_9(1) в Rconf введен тип раздела «Аварийный» (для v1_7, v1_8 отсутствует) 6. Для версии ПО v3_4 в Rconf введена вкладка «Память состояния разделов» (для v3_3 отсутствует). 7. Для версии ПО v3_4 в Rconf переименована вкладка «вкл./выкл. GSM» на «опрос комм-ра А-882»	Не обнаружено	-	Совместима с Rconf-812-v4_4 кроме версий ПО прибора v1_9(1), v3_4

3	Pconf-812-v4_4 / Сентяб. 2006	Версия Pconf-812-v4_4 применима только для изделий с версиями ПО: 812-RIMcv1_7.tsk, 812-RIMcv1_8.tsk, 812-RIMcv3_2.tsk, 812-RIMcv3_3.tsk, 812-RIcv5_2.tsk 1.Поддержка работоспособности с системой РИ для версии 812-RIcv5_2.tsk.	Не обнаружено	-	Совместима с Pconf-812-v4_3 в части работы с системой РИ
2	Pconf-812-v4_3 / Сентяб. 2006	Версия Pconf-812-v4_3 применима только для изделий с версиями ПО: 812-RIMcv1_7.tsk, 812-RIMcv1_8.tsk, 812-RIMcv3_2.tsk, 812-RIMcv3_3.tsk. 1.Изменен формат названия версий ПО для изделий, например, вместо имени файла A812c_v1_8.tsk возникло имя 812-RIMcv1_8.tsk. и т.д. 2.Для версии ПО A812c_v1_8 (далее v1_8) в Pconf введена вкладка «Наименование разделов» с собств. именами разделов (для v1_7 отсутствует) 3. Для версии ПО v1_8 в Pconf введен режим «вкл./выкл. GSM» (для v1_7 присутствует) 4. Для версии ПО v1_8 в Pconf введен «пароль пользователя» (для v1_7 присутствует) 5. Для версии ПО v1_8 в Pconf введен «внешний звук» (для v1_7 отсутствует) 6. Для версии ПО v3_3 в Pconf введены плавающие границы привязок к номерам разделов (для v3_2 эти границы жесткие) 7. Для версии ПО v3_3 в Pconf введен тип раздела «Аварийный» (для v3_2 отсутствует) 8. Для версии ПО v3_3 в Pconf введены системные номера для РПДИ» (для v3_2 присутствует)	Не обнаружено	-	Частичн. совместима с Pconf-812-v4_2

1	Рconf-812-v4_2 / Нояб.2005	Базовая версия	-	-	
---	-------------------------------	----------------	---	---	--