

**История функциональных изменений  
и выявленных ошибок  
для ПО на изделия Астра-882  
(Pconf)**

Критичность устраненных ошибок, в баллах [0 ÷ 2]

При уровне ошибок с баллом:

2 – ПО необходимо заменить!

1 – ПО рекомендуется заменить

0 – ПО допустимо использовать в зависимости от задач

№	Обозначение версии ПО / Дата выпуска ▽	Соответствие редакции РЭ ▽	Функциональные изменения в изделии	Устраненные ошибки относительно предыдущих версий ПО	Критичность устраненных ошибок [0 ÷ 2]	Совместимость с предыдущими версиями
3	Pconf-882-v2_5.exe /май. 2006		<i>Строка заполняется для свежей версии и вставляется новая пустая</i> Версия 2_5 функционально соответствует версии 2_4	Устранена ошибка связи прибора с ПК (была заложена скорость общения прибора с ПК, равная 4800	1	с пп. 1, 2

2	Rconf-882- v2_4.exe /май. 2006		По требованию отдела ОМ были заменены некоторые слова во вкладках программы: “название”, “сигнальный вход”, “расширенный”, ”пользовательское название”, ”передача”. Удалена вкладка «Присвоение имен на взятие снятие»	бод, тогда как А-982 под- держивает только - 1200 бод) Ошибок не обнаружено		С п. 1
1	Rconf-882- v2_3.exe /дек. 2006		Базовая версия программы			