

## История изменений ПО и документов изделия Астра-812 (версии 3\_X поддержка 4-х РПУ Астра-РИ-М)

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить, 1 – ПО рекомендуется заменить, 0 – ПО допустимо использовать

| Дата     | Версия ПО           | Совместимость с др. ПО в изд. | Совместимость с платами | Совместимость с ПО ПК | Действит. версия ИМ1, ПС1, РЭ1   | Действит. версия ПМ ПСИ | Функциональные изменения  | Устранившие ошибки  | Замена ПО [0-2] |
|----------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|---|---|-----------------|
| Янв 2011 | <b>812-ev3_10_4</b> | 812k-dv3_4<br>812k-dv3_3      | 812dv13                 | Pconf-812-v6_3        | RIM-812v2_2(ИМ1),<br>812-4RIM v8_0(ПС1),<br>Astra-RIMv1_5-el (сайт)<br>Observer-1v1_5_EN(exp CD) | v2_2                    | Функциональных изменений нет  | 1) Устранена ошибка индикации типа и версии ПО прибора для английского и турецкого языка  | 1               |
| Дек 2010 | <b>812-ev3_10_3</b> | 812k-dv3_4<br>812k-dv3_3      | 812dv13                 | Pconf-812-v6_3        | RIM-812v2_2(ИМ1),<br>812-4RIM v8_0(ПС1),<br>Astra-RIMv1_5-el (сайт)<br>Observer-1v1_5_EN(exp CD) | v2_2                    | 1) Добавлен пункт меню «МРО» для поддержки в одном приборе РТР 2-х функций: ретранслятора и МРО.<br>2) В Pconf введена функция установки задержки на вход/выход для всех разделов | 2) Устранена ошибка потери связи с зарегистрированными РПУ<br>3) Устранена ошибка некорректного удаления кода Взятие/Снятие<br>4) Устранена ошибка некорректного отображения времени и даты события<br>5) Устранена ошибка чтения номеров телефона получателей, сервисного центра и пин-кода GSM<br>6) Устранена ошибка | 2               |

|             |                     |                                 |                |                    |   |             |  |  |   |
|-------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---|-------------|--|--|---|
|             |                     |                                 |                |                    |   |             |  | установки продолжительности внутреннего звука  |   |
| Ноя<br>2010 | 812-ev3_10_2        | 812k-dv3_4<br>812k-dv3_3        | <b>812dv13</b> | Pconf-<br>812-v6_2 | RIM-<br>812v2_1(ИМ1),<br><br>812- 4RIM<br>v8_0(ПС1),<br><br>Astra-RIMv1_3-<br>el (сайт),<br><br>Observer-<br>1v1_3_EN (exp<br>CD)                           | v2_2        | Функциональных изменений нет   | 1) Откорректированы футпринты под элементы L6 и ZQ2.<br>2) Заменены замены для элемента L6 (Чип-индуктивность NLV32T-470J-PF TDK)  | 0 |
| Окт<br>2010 | <b>812-ev3_10_2</b> | 812k-dv3_4<br>812k-dv3_3        | 812dv12<br>_1  | Pconf-<br>812-v6_2 | RIM-<br>812v2_1(ИМ1),<br><br>812-4RIM<br>v8_0(ПС1),<br><br>Astra-RIMv1_3-<br>el (сайт),<br><br>Observer-<br>1v1_3_EN (exp<br>CD)                            | <b>v2_2</b> | Функциональных изменений нет   | 1) Ошибочная рабо-<br>та выходов ОК/Реле в<br>режиме «Контроль-<br>ная лампа», если вы-<br>ход ОК/Реле имеет<br>привязки не на все<br>разделы<br>2) В ПМ изменено<br>приложение A (Histo-<br>ry) | 1 |
| Окт<br>2010 | <b>812-ev3_10_1</b> | <b>812k-dv3_4</b><br>812k-dv3_3 | 812dv12<br>_1  | Pconf-<br>812-v6_2 | <b>RIM-<br/>812v2_1(ИМ1),</b><br><br>812-4RIM<br>v8_0(ПС1),<br><br><b>Astra-<br/>RIMv1_3-el</b><br>(сайт),<br><br><b>Observer-<br/>1v1_3_EN</b><br>(exp CD) | <b>v2_1</b> | 1) Изменена тактика образования главного экрана (дисплея). На ЖКИ отображаются все извещения и события в системе с детализацией до индивидуального извещателя/ШС (аналогично версии 812-RIMdv3_8) и убрано вывод мнемоник на ЖКИ .<br>2) В ПМ, ИМ1 проведена корректировка отображений событий на ЖКИ. | Устранена ошибка не отключения внешнего звукового оповещателя (OK) при снятии с охраны   | 2 |

|             |                     |                   |                      |                           |   |             |   |  |   |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------|---|--|---|
| Июл<br>2010 | <b>812-ev3_10_0</b> | <b>812k-dv3_3</b> | 812dv12<br>_1        | Pconf-<br><b>812-v6_2</b> | <b>RIM-812v2_0<br/>(ИМ1),<br/>812-4RIM<br/>v8_0(ПС1),<br/>Observer-<br/>1v1_2_EN<br/>(exp CD)</b> | <b>v2_0</b> | <p>1) Новый тип контроллера AT91SAM7S512</p> <p>2) Модифицированный bootloader с поддержкой 3х значных версий и контролем аппаратной платформы.</p> <p>3) Изменена тактика образования главного экрана (дисплея). На ЖКИ отображаются только текущее обобщенное состояние системы</p> <p>4) Введены мнемоники на ЖКИ: неисправность питания РПД, новое событие, неисправность</p> <p>5) Отображение события на ЖКИ ППКОП (квтирование).</p> <p>6) Просмотр журнала событий по фильтру</p> <p>7) Тип раздела аварийный заменен на технологический</p> <p>8) Добавлено меню «Обновление ПО»</p> <p>9) Поддержка функции постановки/снятия с РПДК по интерфейсу LIN</p> <p>10) Изменено время работы звукового сигнализатора по умолчанию в соответствии с ETTCO – не менее 10 мин</p> <p>11) Добавлена запись в журнал событий действий инженера по регистрации и удалению идентификаторов, удалению оборудования.</p> <p>12) Осуществляется регистрация события подбора кода инженера с блокировкой клавиатуры и включением звукового оповещателя на 10 мин.</p> <p>13) Запрещена постановка любого из разделов без установки пароля инженера отличного от заводского</p> <p>14) Введен запрет входа в меню инженера из взятого состояния прибора</p> <p>15) Обработка по интерфейсу LIN режима раздела «автозятие» и задержки на вх/вых.</p> <p>16) Из схемы исключена память AT45.</p> <p>17) В ПМ проведена корректировка методики испытаний.</p> <p>18) P conf поддерживает приборы на аппаратной платформе dv_ и ev_.</p> | <p>1) Неадекватная обработка ключа TM, содержащий в своем коде значение 0xFF</p> <p>2) Ошибочная работа выходов Реле/OK в режиме Специальный</p> | 2 |
| Июн<br>2010 | 812RIMdv3_8         | 812k-dv3_1        | 812dv12<br>812dv12_1 | Pconf-<br>812-v5_3        | <b>RIM-812v1_0<br/>(ИМ1), 812-4RIM<br/>v7_1(ПС1),<br/>Observer-<br/>1v1_2_EN<br/>(exp CD)</b>     | <b>v1_1</b> | <p>3) Astra-RIMv1_2-el убран из комплекта поставки;</p> <p>4) В ПС1в комплекте поставки введена Инструкция для быстрого запуска ИМ1.</p>  | Устраненных ошибок нет   | - |

|             |                      |                   |                             |                    |   |      |  |  |   |
|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|------|--|--|---|
| Апр<br>2010 | 812-RIMv3_8          | 812k-dv3_1        | 812dv12<br>812dv12_1        | Pconf-<br>812-v5_3 | Astra-RIMM1_2-el<br><b>Observer-1v1_2_EN (exp CD)</b> | v1_1 | 1) Введено РЭ1 на английском языке   | Устраниенных ошибок нет  | - |
| Апр<br>2009 | 812-RIMv3_51         | 812key_2          | 812v11                      | Pconf-<br>812-v5_3 | 812-4RIMv5_2<br>/Февраль.2008                         |      | 1) Поддержка ключей Touch Memory любых серий и радио брелоков.   |  |   |
| Ноя<br>2008 | <b>812-RIMv3_8</b>   | 812k-dv3_1        | 812dv12<br>812dv12_1        | Pconf-<br>812-v5_2 | <b>Astra-RIMM1_2-el</b>                               | v1_1 | 1) Поддержка приемо-передающих устройств «Астра РИ-М» нового поколения: РПУ, РТР и МРО<br>2) Введена сквозая нумерация радиоустройств<br>3) РПУ не привязаны только к своим разделам, РПД любого РПУ может принадлежать любому разделу<br>4) Поддержка одним РПУ всех радиоустройств в количестве -192 шт<br>5) Поддержка функции сохранения и восстановления резервных копий памяти регистарции радиоустройств (РПУ/РПП, РТР) и ППКОП | 1) Устраниена ошибка регистрации кода постановки/снятия на охрану с привязкой «Снятие под принуждением»  | 2 |
| Ноя<br>2008 | <b>812-RIMv3_7tr</b> | 812k-dv3_1        | 812dv12<br>812dv12_1        | Pconf-<br>812-v5_1 | 812-4RIM6_1   | v1_1 | 1) ПО переведено на турецкий язык  | Устраниенных ошибок нет  | 0 |
| Окт<br>2008 | <b>812-RIMv3_7</b>   | 812k-dv3_1        | 812dv12<br><b>812dv12_1</b> | Pconf-<br>812-v5_1 | <b>812-4RIM6_1</b>                                    | v1_1 | 1) Добавлена поддержка ключей TM smartButton производства ATS  | 1) Устранина ошибка постановки на охрану раздела №1 с задержкой на вход/выход<br>2) Устранина ошибка просмотра наименований разделов введенных пользователем с ПК. | 1 |
| Июл<br>2008 | <b>812-RIMv3_6</b>   | <b>812k-dv3_1</b> | <b>812dv12</b>              | Pconf-<br>812-v5_0 | <b>812-4RIM6_0</b>                                    | v1_1 | 1) Изменена топология п/п<br>2) Новый тип контроллера на ядре ARM7<br>3) Смена ПО и конфигурирование через порт USB<br>4) Добавлен интерфейс RS485<br>5) Система меню аналогичная ППКОП Астра-812М<br>6) Добавлена задержка на вход/выход для раздела №2.<br>6) Введена настройка всех выходов пользователем (реле +OK)<br>7) Введена функция настройки времени контроля ка-   | Устраниенных ошибок нет  | - |

|             |                    |          |   |                    |                     |             |   |   |   |
|-------------|--------------------|----------|---|--------------------|---------------------|-------------|---|---|---|
|             |                    |          |   |                    |                     |             | нала и смены частотной литеры РПУ через меню<br>8) Введена функция выставления заводских настроек через меню.<br>9) <b>Pconf-812-v5_0</b> поддерживает все приборы версии cv_ с МС-982/983; введена функция обновления ПО прибора; Изменена навигация пользователя с возможностью выбора типа системы, режима работы (обновление ПО прибора, настройка прибора) с окном дополнительной информации по действиям пользователя.  |   |   |
| Фев<br>2008 | <b>812-RIMv3_5</b> | 812key_2 | 812v11                                    | Pconf-<br>812-v4_6 | <b>812-4RIMv5_2</b> | <b>v1_1</b> | Изменений нет   | 1) Устранена ошибка ввода телефонных номеров пользователей и с.центра для GSM-коммуникатора Астра-882.  | 0 |
| Мар<br>2007 | <b>812-RIMv3_4</b> | 812key_2 | 812v7<br>812v9<br>812v10<br><b>812v11</b> | Pconf-<br>812-v4_6 | <b>812-4RIMv5_0</b> | <b>v1_0</b> | 1) Добавлена функция памяти состояния прибора с возможностью управления (вкл./выкл.). После пересброса питания прибор автоматически берет под охрану разделы, находившиеся на охране до сброса питания.<br>2) Добавлено конфигурирование телефонных номеров для GSM-коммуникатора Астра-882. Все телефонные номера переведены на международный 15-ти значный формат (работает с ПО GSM-коммуникатора Астра-882 версии v2.0 и старше)<br>3) Отключение внутреннего звука теперь распространяется на внешний звуковой оповещатель. Если режим внутреннего звукового оповещателя «Вкл.», то извещения о «Принятие/отбой идентификатора», «Конец задержки» выдаются на внутренний и внешний звуковой оповещатель. Если режим «Только Тревога» или «Выкл.» то данные извещения не выдаются как на внутренний звуковой оповещатель так и на внешний.<br>4) Добавлена поддержка телефонного коммуникатора Астра-881. | 1) Устранена путаница с выбором встроенных реле ПЧН1, ПЧН2<br>2) Исправлена ошибка: Не отображалась информация по РПДИ неготовых к постановке (для разделов 2-16). Режим: просмотр неготовых РПДИ - *2.<br>3) Исправлена некорректная работа режима «Круглосуточный» для встроенных реле. | 1 |
| Июн<br>2006 | <b>812-RIMv3_3</b> | 812key_2 | 812v7<br>812v9<br>812v10                  | Pconf-<br>812-v4_6 | 812-4RIMv3_0        | -           | 1) Введены изменяемые границы распределения разделов по РПУ<br>2) Добавлена возможность управления длительностью звука (от 1 до 255 с) внешнего звукового оповещателя<br>3) Введена поддержка нового типа извещателя утечки воды Астра-361 комплект РК  | Устранных ошибок нет  | - |

|             |                      |          |                          |                    |                     |   |   |  |   |
|-------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------------|---------------------|---|---|--|---|
|             |                      |          |                          |                    |                     |   | 4) Введен новый тип раздела «Аварийный»   |  |   |
| Май<br>2006 | <b>812-RIM_cv3_2</b> | 812key_2 | 812v7<br>812v9<br>812v10 | Pconf-<br>812-v4_6 | <b>812-4RIMv3_0</b> | - | 1) Добавлено меню управления включением/выключением GSM коммуникатора.  | 1) Отображение ложных извещений о вскрытии РПДК Астра РИ-М при нажатии клавиш взятие/снятие. | - |
| Мар<br>2006 | <b>812-RIM_cv3_1</b> | 812key_2 | 812v7<br>812v9<br>812v10 | Pconf-<br>812-v4_6 | <b>812-4RIMv2_0</b> | - | <p>1) Добавлено отображение уровня сигнала с каждого РПДИ (в режиме просмотра состояния РПДИ)</p> <p>2) Введено полное конфигурирование ППКОП со встроенной клавиатурой. Все возможности Астра-812 можно конфигурировать непосредственно с клавиатуры ППКОП</p> <p>3) Добавлена возможность управления встроенным звуковым оповещателем (с клавиатуры ППКОП и/или ПК). Режимы работы: включается всегда (по появлению любого извещения в системе), Включается только по приходу извещения «Тревога» (и по извещению задержка на вход/выход), Выключен всегда (выдается только извещение задержка на вход/выход). Есть возможность задать длительность звука (от 1 до 255 с)</p> <p>4) Введена возможность изменения статуса извещений (тревога/неисправность): «Вскрытие корпуса ППКОП Астра-812», «Вскрытие корпуса РПУ», «Вскрытие корпуса РПДИ», «Нет ответа РПДИ», «Вч помеха» (с клавиатуры ППКОП и/или ПК)</p> <p>5) Введена возможность выбрать режимы реле (с клавиатуры ППКОП). Добавлен режим «звуковой», «круглосуточный»</p> <p>6) Введен режим просмотра состояния датчиков в выбранном разделе</p> <p>7) Введен режим просмотра «Неготовых» датчиков в разделе – ответ на вопрос «почему не готов перед постановкой»</p> <p>8) Введен режим просмотра неисправностей системы</p> <p>9) Добавлена возможность редактирования/удаления только одного кода/ключа ТМ</p> <p>10) Введена возможность передачи журнала событий в ПК для ведения статистики и вывода на печать</p> <p>11) Введена поддержка новых типов извещателей: извещатель охранного типа с внешним питанием РПДО</p> | Устранных ошибок нет   | - |

|             |                  |                 |   |                                  |   |   |   |                        |   |
|-------------|------------------|-----------------|---|----------------------------------|---|---|---|------------------------|---|
|             |                  |                 |   |                                  |   |   | (РПД Астра-РИ в режиме работы с Астра-РИ-М), извещатель пожарного типа с внешним питанием РПДП (РПД Астра-РИ в режиме работы с Астра-РИ-М), извещатель точечный электроконтактный Астра-3221 (два режима работы с контролем канала и без контроля канала)<br><br>12) Введена возможность присвоения условных обозначений разделам (каждому)<br>а) С клавиатуры ППКОП Астра-812 путем выбора слов из библиотеки (до восьми символов: зал, холл и т.д., всего 42 слова). Полный список в файле - Библиотека слов для /Астра 812.doc/<br>б) С ПК путем ввода любых восьми символов (ANSII).<br><b>Внимание !!</b> После обновления ПО с версии A812c_v1.6 или A812c v3_0 на версию A812c v3_1 рекомендуется очистить журнал событий (изменено отображение событий! ранее записанные в журнал события будут отображаться не верно) и проверить конфигурацию прибора (выставить значения параметров добавленных функций см. выше). |                        |   |
| Сен<br>2005 | A812c_v3_0       | 812key_2        | 812v7<br>812v9<br>812v10                      | Pconf-<br>812-v4_6               | A812-<br>03(4_РИМ)_РЭ<br>_v_1                       | - | Технологические изменения печатной платы  | Устранил ошибок<br>нет | - |
| Мар<br>2005 | <b>A812_v3_0</b> | <b>812key_2</b> | <b>812v7</b><br><b>812v9</b><br><b>812v10</b> | <b>Pconf-</b><br><b>812-v4_6</b> | <b>A-812-</b><br><b>03(4_РИМ)_РЭ</b><br><b>_v_1</b> | - | 1) Поддержка до 4-х РПУ Астра-РИ-М.<br><br><b>Примечание</b> - Для работы в комплексе с ПО ППКОП A812_v3_0 РПУ Астра РИ-М <b>должно иметь ПО версии v8_0</b> (и выше).  | Устранил ошибок<br>нет | - |