

## История изменений ПО и документов изделия РПУ «Астра-РИ-М»

### Перечень сокращений:

**РПУ** – радиоприемное устройство;

**РПД** – радиопередающее устройство;

**РТР** – ретранслятор;

**МРО** – модуль реле управления и оповещения;

**РЭ** – руководство по эксплуатации;

**ПК** – персональный компьютер;

**ПО МК** – программное обеспечение для микроконтроллера;

**ПО ПК** – программное обеспечение для компьютера;

**ПП** - печатная плата;

**КТС** – кнопка тревожной сигнализации.

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с др. ПО в изделии	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраниенные ошибки
Июнь 2011	RIM-RPU-dv10_4	RIM-MPO-v1_2	RIM-RPUDv3_1	Pconf-R-v1_0	RPU-RIMv11_1	<b>ПП:</b> Изменена топология платы для работы с ППКОП серии HUNTER-PRO компании «PIMA Electronic Systems Ltd».  <b>ПО ПК:</b> Введено новое исполнение РПУ PIMA	-
			RIM-RPUDv3	Pconf-RPU-RIM-v2_1	RPU-RIMv11_0	<b>ПО ПК:</b> Введена новая программа Pconf-R, заменяющая программу Pconf-RPU-RIM	
Дек 2010	RIM-RPU-dv10_4	RIM-MPO-v1_2	RIM-RPUDv2 RIM-RPUDv1 RPPv1 RPPv2	Pconf-RPU-RIM-v2_1	RPU-RIMv11_0  Astra-RIMv1_5-el (на сайте)	1. Введена поддержка 1 уровня ретрансляции в автономном режиме. 2. Введена поддержка в одном приборе функций ретранслятора и МРО. 3. Введена возможность программирования реле РПУ в автономном режиме при помощи программы Pconf-RPU-RIM. 4. Сокращено время выдачи извещений «Взятие» и «Снятие» в линию расширения в расширенном режиме с 15 с до 6 с. 5. Введена индикация получения квитанции ретранслятором	1. Исправлена ошибка, из-за которой возникало ложное извещение «Вскрытие», после извещения «Нет связи». 2. Исправлена ошибка, из-за которой ретранслятор не мог перерегистрироваться в РПУ после записи в него резервной копии.

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с др. ПО в изделии	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устранившие ошибки
Окт 2010	RIM-RPU-dv10_3	RIM-MPO-v1_1	RIM-RPUDv2 RIM-RPUDv1 RPPv1 RPPv2	Pconf-RPU-RIM-v1_1	<b>RPU-RIMv10_0</b> <b>Astra-RIMv1_3-el</b> (на сайте)	<b>1.</b> Для расширенного режима введена поддержка управления постановкой/снятием от РПДК по LIN интерфейсу, линия ТМ при этом отключена. <b>2.</b> Разделены полномочия кнопок РПДК «Взятие» и «Снятие». В автономном режиме РПУ выдает разные коды ТМ для каждой кнопки РПДК.	<b>1.</b> Скорректирована выдача кода по линии ТМ <b>2.</b> Устранена ошибка повторной выдачи извещения на линию ТМ, если РПДК зарегистрирован через ретранслятор; <b>3.</b> Скорректировано формирование извещения "Блокирование радиоканала"
Фев 2009	RIM-RPU-dv10_2	RIM-MPO-v1_1	RIM-RPUDv2 RIM-RPUDv1 RPPv1 RPPv2	Pconf-RPU-RIM-v1_1	<b>Astra-RIMv1_2</b> (на CD), RPU-RIMv9_0 (паспорт)	<b>1.</b> При потере связи с ретранслятором РПУ выдает извещение «Нет связи» не только с ретранслятором, но и со всеми извещателями, зарегистрированными в этом ретрансляторе. <b>2.</b> Обеспечена возможность регистрации РПДК и извещателя Астр-3221 во всех 4-х ретрансляторах	-
Ноя 2008	RIM-RPU-dv10_1	RIM-MPO-v1_1	RIM-RPUDv2 RIM-RPUDv1 RPPv1 RPPv2	Pconf-RPU-RIM-v1_1	<b>Astra-RIMv1_1</b> (на CD), <b>RPU-RIMv9_0</b> (паспорт)	<b>Базовая версия МРО</b> ПО, обеспечивающее работу прибора в режиме модуля реле и оповещения.	<b>1.</b> Устранение внутренних ошибок, связанных с функциями ретрансляции и релейного модуля <b>2.</b> Корректировка ПО, обеспечивающая работу РПУ с ППКОП «Сигнал 20П» по линии ТМ.

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с др. ПО в изделии	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устранившие ошибки
Июл 2008	RIM-RPU-dv10_0	-	RIM-RPUDv2 RIM-RPUDv1 RPPv1 RPPv2	Pconf-RPU-RIM-v1_0	RPU-RIMv8_0	<p><b>ПП:</b> Переход на новую аппаратную реализацию РПУ (плата dv1 и выше - с процессором AT91sam7s256, радиотрансивером ADF7020) для поддержки новых возможностей (<u>только в совокупности</u> с ПО версий 1_3 или выше для Астра-812M и версий dv3_8 и выше для Астра-812, иначе РПУ функционально работает как предыдущая версия).</p> <p><b>ПО:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Поддержка ретрансляции одного уровня</li> <li>2) Двусторонний радиоканал, возможность работы в режиме приемного устройства, ретранслятора или модуля реле и оповещения;</li> <li>3) Возможность регистрации в РПУ до 192-х радиоустройств, в т.ч. поддержка ретрансляторов и модулей реле и оповещения</li> <li>4) и т.д. см. РЭ</li> </ol>	-