

История функциональных изменений изделия
и выявленных ошибок в РЭ для Астра-881

№	Обозначение № редакции РЭ / Дата выпуска	Функциональные изменения изделия	Устраненные ошибки, неточности, опечатки относительно предыдущих редакций
9			
8		<i>Строка заполняется для свежей ред-ции и вставляется новая пустая</i>	
7			
6			
5	881-v4_2, MANUAL_NTA- 730_Astra- 881_v4_2_EN_Jan 2009, MANUAL_NTA- 730_Astra- 881_v4_2_TU_Jan 2009 /апрель 2009	-	1 Введен модуль сопряжения «Астра-983», ППКОП «Астра-812М» 2 Перевод обозначений клемм на английский язык 3 Введение экспортного исполнения
4	881-v4_1 /август 2007	1. Введено примечание о недоступности функции дистанционного управления коммуникатором при параллельном подключении некоторых типов телефонных аппаратов с функцией АОН. Для ПО 881-av3_0	-
3	881-v4_0 /Май 2007	1. Введены новые функции “Интервал между сериями попыток дозвона”, “Группы дозвона”. Для ПО 881-v2_1	-
2	881-v3_0 /Фев.2007	1. Введено цифровое оповещение. Для ПО 881-v2_0	-
1	881-v2_0 /Ноя.2006	1 Базовая версия	-