

История изменений ПО ПК Pconf-RR

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

- 2 – ПО необходимо заменить,
- 1 – ПО рекомендуется заменить,
- 0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

- ПО – программное обеспечение;
- ПК – персональный компьютер;
- T28M - инструкция для быстрого запуска НГКБ.464512.002 T28M (Инструкция для запуска через программу Pconf-RR);
- T31M – инструкция пользователя НГКБ.464512.002 T31M.

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО	Действит. версия T28M, T31M	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Мар 2017	Pconf-RR-v2_0-setup (pconf-rr-vt2_0_rev017)	RRa-rim-av3_0 Rpp2r-av3_0 RRs-rim-av3_0 863A-av1_4 863AR-av1_4 823-v1_2 824v1_0	RR-v1_0_start (T28M) RR-RI-M-v2_2 (T31M)	В соответствии с актом № 735: 1) Реализована возможность программирования (настройка) режимов работы выходов Астра-РИ-М РР, РТР, Астра-863, Астра-823. 2) Реализовано отображение состояния системного выхода. 3) Реализована функция резервного копирования для РТР. 4) Реализована возможность экспорта журнала событий (pdf, xls). 5) Реализованы дополнительные информационные окна при восстановлении заводских настроек, при смене ПО и восстановлении резервной копии. 6) Реализована проверка совместимости версии ПО Астра-РИ-М РР и Pconf-RR	-	2
Июл 2016	Pconf-RR-v1_1-setup (Pconf-RR-vt1_1_rev001)	RRa-rim-av2_1 Rpp2r-av2_1 863A-av1_3 863AR-av1_3 823-v1_2	RR-RI-M-v2_0	Согласно Акту № 682: Добавлены проверки при запуске программы, что служба ядра ПКМ Астра-Pro и ядро ПКМ Астра-Z не запущены.	-	2
Июн 2016	Pconf-RR-v1_0-setup (pconf-rr-vt1_0_rev038)	RRa-rim-av2_0 Rpp2r-av2_0 863A-av1_3 863AR-av1_3 823-v1_2	-	Согласно Акту №631 базовая версия ПО ПК	-	2