

Астра-712/1/2

История изменений ПО МК и РЭ

Перечень сокращений:

РЭ - руководство по эксплуатации;
 ПО; ПО МК - программное обеспечение микроконтроллера;
 ПК - персональный компьютер;
 ПО ПК - программное обеспечение для компьютера;
 ЗС - звуковой сигнализатор;
 ЗО - звуковое оповещение;
 СО - световое оповещение;
 ТМ - Touch memory;
 ШС - шлейф сигнализации;
 ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
Май 2017	712b-2v5_13	712-2v6_3 712-2v6_2 712-2v6_1 712-2v5_1	Pconf-712-v3_1	712-2v9_12	<p>ПО: Изменено назначение вилок «F4» и «F5»: - при установке перемычки на оба штыря вилки «F4» ШС2 - пожарный с двойной сработкой, - при установке перемычек на оба штыря вилок «F4» и «F5» все ШС - пожарные с двойной сработкой.</p> <p>РЭ: - Корректировка таблицы назначения перемычек - Из комплекта поставки убран считыватель «Астра-ТМ»</p>	-
Апр 2015	712b-2v5_12	712-2v6_3 712-2v6_2 712-2v6_1 712-2v5_1	Pconf-712-v3_1	712-2v9_10	<p>ПО: В заводских установках изменена тактика работы ШС 1 и ШС2 на "Любая дверь"</p> <p>РЭ: Корректировка текста</p>	-
Янв 2015	712b-2v5_11	712-2v6_3 712-2v6_2 712-2v6_1 712-2v5_1	Pconf-712-v3_1	712-2v9_9	-	<p>РЭ: Корректировка текста</p>
Май 2014	712b-2v5_11	712-2v6_3 712-2v6_2 712-2v6_1 712-2v5_1	Pconf-712-v3_1	712-2v9_8	На печатной плате введена область маркировки штрихкода	-

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
Апр 2013	712b-2v5_11	712-2v6_2 712-2v6_1 712-2v5_1	Pconf-712-v3_1	712-2v9_8	ПО: В заводских установках изменена скорость обмена по линии расширения на 4800 бит/с	-
Окт 2011	712b-2v5_7	712-2v6_2 712-2v6_1 712-2v5_1	Pconf-712-v3_1	712-2v9_7	ПП: Заменен трансформатор на трансформатор с термopредохранителем	-
июн.09	712b-2v5_7	712-2v6 712-2v5_1	Pconf-712-v3_1	712-2v9_6	-	ПО: Откорректирована работа ЗО после перевзятая ШС пожарного типа
фев.09	712b-2v5_6	712-2v5_1	Pconf-712-v3_1	712-2v9_5	ПП: Изменена маркировка на англоязычную. ПО: Добавлены новые семейства ключей ТМ	ПО: 1) Откорректирована работа СО в режиме "Контрольная лампа". Даже если не все охраные ШС взяты под охрану, выход отработает Тревогу; 2) В режиме секретная кнопка исправлена работа с круглосуточными ШС
ноя.08	712b-2v5_5	712-2v4	Pconf-712-v3_1	712-2v9_4	ПО: 1) Добавлена передача порядкового номера ключа ТМ по линии расширения; 2) Добавлена возможность управления единым ключом ТМ охранными и круглосуточными ШС. При снятии тревоги с круглосуточного ШС, охранный ШС не встает под охрану	-
сен.08	712b-2v5_4	712-2v4	Pconf-712-v3_1	712-2v9_3	ПО: 1) Введена возможность задержки тревоги ШС1 и/или ШС2 для внешних устройств подключенных по линии расширения; 2) Название тактики "Открытая дверь" заменено на "Любая дверь"; 3) В режиме ЗС "только тревога" убрано оповещение о прикосновении ключей ТМ; 4) Добавлено семейство ключей идентификаторов 0x89	ПО: 1) Исправлена работа звукового оповещения длительностью 1 сек; 2) Введена повторная задержка ШС после автоперевзятая; 3) Откорректирована работа режима реле "Исполнительный" во время снятия

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
апр.08	712b-2v5_2	712-2v4	-	712-2v9_2	-	ПО: Исправлена работа реле в режиме "Специальный" с выбранными событиями "Тревога", "Вскрытие", "Неисправность питания"
ноя.07	712b-2v5_1	712-2v4	-	712-2v9_1	-	ПО: 1) Исправлена работа реле в режиме "Специальный"; 2) Исправлена работа звукового оповещения при извещении "Пожар"
май.06	712b-2v5_0	712-2v4	-	712-2v9_0	ПО: Введен новый режимы работы реле -"Звуковой", убраны режимы – "ПЦН внимание", "Пожарная тревога", "Неисправность". ПП: Введена перемычка П9 для подключения подтягивающего резистора	ПО: Откорректированы пороги ШС с учетом исправленных характеристик ШС при питании прибора от АКБ с напряжением ниже 11В
май.06	712a-2v4_3	712-2v2	-	712-2v8_0	ПО: Введено отличие в звуковом оповещении сигнала "взят/снят"	-
мар.06	712a-2v4_2	712-2v2	-	712a-2v7_0	ПО: 1) Увеличен ток на выходе "+12В" до 500 мА; 2) В режиме "ограничение звуковых извещений" удалено извещение взят/снят на 30	-
фев.06	712a-2v4_1	712-2v2	-	712a-2v6_0	ПО: 1) Добавлены новые режимы работы реле; 2) Введена поддержка РПД Астра-РИ	ПО: 1) Откорректировано время звукового оповещения; 2) Исправлено распознавание прибором извещения "Тревога" после отработки времени задержки
дек.05	712a-2v4_0	712-2v2	-	712a-2v6_0	-	-

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
дек.05	712-2v3_4	712-2v1	-	712a-2v5_0	ПО: В 5 раз с шагом в 5 секунд увеличена длительность звучания тревоги	ПО: 1) Устранена ошибка с выходом ШС в тревогу при переходе на резервное питание и обратно; 2) Исправлена ошибка при работе с проходными зонами и звуковым оповещением
ноя.05	712-2v3_3	712-2v1	-	712a-2v4_0	-	-
окт.05	712a-2v3_2	712-2v2	-	a712_1_2_re_v4	ПО: Добавлена передача сигнала "Неисправность" по линии расширения в случае отключения ШС пожарного типа	-
сен.05	712a-2v3_1	712-2v2	-	a712_1_2_re_v3	ПО: 1) Добавлена функция "Проходная зона" для охранного ШС; 2) Ограничено количество извещений на встроенном ЗС и ЗО; 3) Уменьшено количество регистрируемых ключей ТМ до 28 шт.; 4) Откорректирована конфигурация "Задержки на вход/выход" и тактика "открытой двери" для ШС2, сделано аналогично ШС1.	-
авг.05	712-2v3_0	712-2v1	-	a712_1_2_re_v2	ПО: Добавлена дополнительная защита ПО при смене версии прошивки	-
авг.05	712-2v2_1	712-2v1	-	712-2v1	-	ПО: Исправлена ошибка при работе с ПК (считывание кода ТМ)
авг.05	712-2v2_0	712-2v1	-	712-2v1	-	ПО: Откорректированы пороги ШС и выхода "+12В"
авг.05	712-2v1_0	712-2v1	-	a712_1_2_re_v1	Базовая версия	-