

## История функциональных изменений

и выявленных ошибок

для ПО на изделия

Астра-82х

Критичность устраненных ошибок, в баллах [0 ÷ 2]

При уровне ошибок с баллом:

2 – ПО необходимо заменить!

1 – ПО рекомендуется заменить

0 – ПО допустимо использовать в зависимости от задач

№	Обозначение версии ПО /Дата выпуска V	Соответствие редакции РЭ  V	Функциональные изменения в изделии	Устраненные ошибки относительно предыдущих версий ПО	Критичность устраненных ошибок [0-2]	Совместимость с предыдущими версиями
7						
6	82х-v2_3 / апрель 2008	821-v8_1 /822-v8_1 октябрь 2007	Изменение работы реле в режиме «Тревога»	-	0	С пп.1-5 использовать rconf-82х-v1_0
5	82х-v2_2 /январь 2007	821-v8_0 /822-v8_0 январь 2007	-	Для режима реле «Специальный» при конфигурации кратковременного замыкания/размыкания по нескольким ИИ. Реле обрабатывало извещение только от одного (первого) ИИ.	0	С пп.1-4 использовать rconf-82х-v1_0
4	82х-v2_1 /декабрь 2006	821-v8_0 /822-v8_0 январь 2007	Изменение работы реле в режиме «Тревога»	Нет	0	С пп.1-3 использовать rconf-82х-v1_0 плата 821sv1
3	82х-v2_0	821-v7_0	Создание новых режимов работы реле	Нет	0	С пп.1, 2 исполь-

	/Май.2006	/822-v7_0 Июнь.2006				звать rconf- 82x-v1_0
2	82x-v1_1 /Янв.2006	a821_re_v_6 a822_re_v_6/ Сент.2005	Модернизирован режим конфигурации от перемишки	Нет	0	С п.1
1	a82x_v1 /Июль. 2005	a821_re_v_5 a822_re_v_5/ Апр.2005	ПО для унифицированной платы a82x_v1 <i>(Базовая версия)</i>	Нет	0	Нет