

История изменений ПО ПК Pconf-Z

Необходимость замены ПО, в баллах $[0 \div 2]$:

2 – ПО необходимо заменить,

1 – ПО рекомендуется заменить,

0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

РЭ1 – руководство по эксплуатации;

ИМ1 – инструкция для быстрого запуска;

ПО – программное обеспечение;

ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

ПК – персональный компьютер.

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО	Действит. версия РЭ1, ИМ1	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Июн 2013	Pconf-Z-v1_4	812M-b-fv2_3_3 884-v1_3 823-v1_1	v2_7(РЭ1), v2_6(ИМ1)	В базу ПО ПК добавлено ПО 812M-b-fv2_3_3	-	2
Ноя 2012	Pconf-Z-v1_3	812M-b-fv2_3_1 884-v1_3 823-v1_1	v2_4(РЭ1), v2_3(ИМ1)	Добавлен запрет смены ПО «Астра-884» с v1_3 на v1_2	-	2
Ноя 2012	Pconf-Z-v1_2	812M-b-fv2_3_1 884-v1_1 823-v1_1	v2_4(РЭ1), v2_3(ИМ1)	-	В ПО ПК исправлена ошибка с начальным отображением английского языка в русском варианте.	2
Дек 2011	Pconf-Z-v1_1	812M-b-fv2_2_2 884-v1_1 823-v1_1	v2_3(РЭ1), v2_2(ИМ1)	1) Введена ИМ1 версии v2_2. 2) Изменения в ПО ПК: - убран параметр "Время проверки связи с управляющим устройством" из вкладки «Оборудование» / «Изменение параметров устройств» / «GSM-коммуникатор» / «Телефоны сервисных центров»; - сохранение файла конфигурации «Журнала событий» выполняется в одном файле (ранее в двух файлах: файле данных и индексном); - добавлена поддержка платформы ППКОП Астра-812M («f»).	ПО ПК устранена ошибка с проверкой версии и платформы ППКОП при установлении связи.	2
Июн 2011	Pconf-Z-v1_0	812M-b-fv2_2_1 884-v1_0 823-v1_0	v2_2(РЭ1)	Базовая версия ПО. Поддержка настройки всех параметров ППКОП Астра-Z-812M , функций речевого оповещения Астра-Z-2945, удаленного оповещения через GSM коммуникатора Астра-884 и модуль PSTN.	-	-