

## История изменений ПО изделия

[Астра-Z-3645](#)

| Дата         | Версия ПО  | Совместимость с платами | Совместимость с ПО ПК | Действующая версия РЭ | Функциональные изменения  | Устраненные ошибки  |
|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Октябрь 2015 | 3645-cv3_0 | RPP4A-av1_3<br>3645av2  | -                     | 3645-v1_6             | <b>В РЭ1:</b><br>добавлена информация о работе извещателя с ППКОП «Астра-712 Pro».  | Устранены ошибки при потере и восстановлении в радиосети, при запуске регистрации |
| Февраль 2015 | 3645-cv3_0 | 3645av2                 | -                     | 3645-v1_5             | <b>ПО</b> изменено в связи с изменением <b>ПП:</b><br>1) радиомодуль интегрирован в п/плату, функциональных изменений нет   | -   |
| Июль 2014    | 3645-bv2_2 | 3645v1<br>RPP1-3_v3_3_3 | —                     | 3645-v1_4             | 1) Изменен алгоритм смены канала по командам с ППКОП и лазерного пульта «Астра-942»;<br>2) изменен алгоритм поиска сети при потере связи с ППКОП для оптимизации энергопотребления;<br>3) изменена информативность о состоянии питания. | —   |
| Ноябрь 2013  | 3645-bv2_1 | 3645v1<br>RPP1-3_v3_3_3 | —                     | 3645-v1_3             | Изменена процедура регистрации извещателя – выполнять со снятой крышкой   | Исправлена ошибка ПО, приводящая к быстрому разряду элемента питания              |
| Май 2013     | 3645-bv2_0 | 3645v1<br>RPP1-3_v3_3_3 | —                     | 3645-v1_2             | Базовая версия  | —   |