

## История изменений ПО и документов изделия Астра-824

Необходимость замены ПО, в баллах  $[0 \div 2]$ :

2 – ПО необходимо заменить,

1 – ПО рекомендуется заменить,

0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

ПО – программное обеспечение;

ПП – печатная плата;

ПК – персональный компьютер;

ПМ – программа и методика испытаний НГКБ.468345.005 ПМ;

ПСИ – приемо-сдаточные испытания;

РЭ01 – руководство по эксплуатации НГКБ.468345.005 РЭ01

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с ПП	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ01	Действит. версия ПМ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Июн 2017	<b>824-v1_1</b> (824vt1_1_rev1)	-	824v1	Pconf-RR-v2_0-setup	824-v1_0_instr 824-v1_0	<b>v1_1</b>	-	В соответствии с актом №761. В <b>ПО</b> : устранена ошибка работы реле в режиме «Специальный» с настройками: Норма – Замкнут, любое событие (саботаж на датчике, саботаж на Астра-РИ-М РР и т.д.), размыкается на заданное время. (Не работает режим на внешнем блоке сигнальных реле «Астра-824»: реле размыкается, но после заданного времени в интерфейсе «Pconf-RR» появляется информация, что реле замкнулось, но само реле не восстановилось) В <b>ПМ</b> : внесены уточнения в п.п. 4.7.1, 5.1.2, 5.1.3, таблицу Б.1.	2
Июл 2016	<b>824-v1_0</b> (824vt1_0_rev8)	-	<b>824v1</b>	Pconf-RR-v1_0-setup	<b>824-v1_0_instr</b> <b>824-v1_0</b>	<b>v1_0</b>	Базовая версия (на основании акта №669)	-	-

