

Астра-712/4/8

История изменений ПО МК и РЭ

Перечень сокращений:

РЭ - руководство по эксплуатации;
ПО; ПО МК - программное обеспечение микроконтроллера;
ПО ПК - программное обеспечение для компьютера;
ЗС - звуковой сигнал;
ЗО - звуковое оповещение;
СО - световое оповещение;
ТМ - Touch memory;
ШС - шлейф сигнализации;
ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устранившие ошибки
Май 2017	712c-8v3_10	712-8v6 712-8v5_3 712-8v5_2 712-8v5_1 712-8v5 712-8v4_1	Pconf-712-v3_1	712-8v6_12	ПО: Изменено назначение вилок «F4» и «F5»: - при установке перемычки на оба штыря вилки «F4» ШС2 - пожарный с двойной сработкой, - при установке перемычек на оба штыря вилок «F4» и «F5» все ШС - пожарные с двойной сработкой. РЭ: - Корректировка таблицы назначения перемычек - Из комплекта поставки убран считыватель «Астра-ТМ»	-
Июнь 2015	712c-8v3_9	712-8v5_3 712-8v5_2 712-8v5_1 712-8v5 712-8v4_1	Pconf-712-v3_1	712-8v6_10	ПО: В заводских установках изменена тактика работы ШС 1 и ШС2 на "Любая дверь" РЭ: Корректировка текста	-
Янв 2015	712c-8v3_8	712-8v5_3 712-8v5_2 712-8v5_1 712-8v5 712-8v4_1	Pconf-712-v3_1	712-8v6_9	-	РЭ: Корректировка текста
Май 2014	712c-8v3_8	712-8v5_3 712-8v5_2 712-8v5_1 712-8v5 712-8v4_1	Pconf-712-v3_1	712-8v6_8	На печатной плате введена область маркировки штрихкода	-

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устранившие ошибки
Апр 2013	712c-8v3_8	712-8v5_2 712-8v5_1 712-8v5 712-8v4_1	Pconf-712-v3_1	712-8v6_8	ПО: В заводских установках изменена скорость обмена по линии расширения на 4800 бит/с	-
Окт 2011	712c-8v3_4	712-8v5_1 712-8v5 712-8v4_1	Pconf-712-v3_1	712- 8v6_7	ПП: Заменен трансформатор на трансформатор с термопредохранителем	-
июн.09	712b-8v3_4	712-8v3	Pconf-712-v3_1	712- 8v6_6	-	ПО: Откорректировано ПО для платы 712-8v3
июн.09	712c-8v3_4	712-8v4_1	Pconf-712-v3_1	712- 8v6_6	-	ПО: Откорректировано работа ЗО после перевозки ШС пожарного типа
фев.09	712c-8v3_3	712-8v4_1	Pconf-712-v3_1	712- 8v6_5	ПП: Изменена маркировка на англоязычную. ПО: Добавлены новые семейства ключей ТМ	ПО: Откорректирована работа СО в режиме "Контрольная лампа". Даже если не все охраные ШС взяты под охрану, выход отработает Тревогу
ноя.08	712c-8v3_2	712-8v4	Pconf-712-v3_1	712- 8v6_4	ПО: 1) Добавлена передача порядкового номера ключа ТМ по линии расширения; 2) Добавлена возможность управления единым ключом ТМ охранными и круглосуточными ШС. При снятии тревоги с круглосуточного ШС, охраный ШС не встает под охрану	ПО: Исправлена ошибка с непроизвольным размыканием реле в приборе Астра-712/4 на 2,5 мс
сен.08	712c-8v3_1	712-8v4	Pconf-712-v3_1	712- 8v6_3	ПО: 1) Введена возможность задержки тревоги ШС1 и/или ШС2 для внешних устройств подключенных по линии расширения; 2) Название тактики "Открытая дверь" заменено на "Любая дверь"; 3) В режиме ЗС "только тревога" убрано оповещение о прикосновении ключей ТМ; 4) Добавлено семейство ключей идентификаторов 0x89	ПО: 1) Исправлена работа звукового оповещения длительностью 1 сек; 2) Введена повторная задержка ШС после автопревзятия; 3) Откорректирована работа режима реле "Исполнительный" во время снятия
сен.08	712c-8v3_0	712-8v4	Pconf-712-v3_1	712- 8v6_3	-	ПО: Откорректирована нумерация версий ПО

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устранившие ошибки
май.08	712c-8v2_2	712-8v4	-	712- 8v6_3	-	ПП: Исправлена индикация для ШС 1 и ШС4, поменяны местами выводы управления зеленым и красным индикаторами
апр.08	712b-8v2_2	712-8v3	-	712- 8v6_2	-	ПО: Исправлена работа реле в режиме "Специальный" с выбранными событиями "Тревога", "Вскрытие", "Неисправность питания"
ноя.07	712b-8v2_1	712-8v3	-	712- 8v6_1	-	ПО: 1) Исправлена работа реле в режиме "Специальный"; 2) Исправлена работа звукового оповещения при извещении "Пожар"
май.06	712b-8v2_0	712-8v3	-	712- 8v6_0	ПО: Введен новый режимы работы реле -"Звуковой", убраны режимы – "ПЦН внимание", "Пожарная тревога", "Неисправность". ПП: Введена перемычка П9 для подключения подтягивающего резистора	ПО: Откорректированы пороги ШС с учетом исправленных характеристик ШС при питании прибора от АКБ с напряжением ниже 11В
май.06	712-8v1_4	712-8v1	-	712- 8v5_0	ПО: Введено отличие в звуковом оповещении сигнала "взят/снят"	-
фев.06	712-8v1_3	712-8v1	-	712- 8v4_2	ПО: 1) Добавлены новые режимы работы реле; 2) Введена поддержка РПД Астра-РИ	ПО: 1) Откорректировано время звукового оповещения; 2) Исправлено распознавание прибором извещения "Тревога" после отработки времени задержки
дек.05	712-8v1_2	712-8v1	-	a712_4_8_re_v3	ПО: В 5 раз с шагом в 5 секунд увеличена длительность звучания тревоги	ПО: 1) Устранена ошибка с выходом ШС в тревогу при переходе на резервное питание и обратно; 2) Исправлена ошибка при работе с проходными зонами и звуковым оповещением

Дата	Версия ПО МК	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устранившие ошибки
окт.05	712-8v1_1	712-8v1	-	a712_4_8_re_v2	ПО: Добавлена передача по линии расширения извещения "Неисправность" при выключении ШС пожарного типа	
сен.05	712-8v1_0	712-8v1	-	a712_4_8_re_v1	Базовая версия	-