

История изменений ПО и документов изделия Астра-882

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить, 1 – ПО рекомендуется заменить, 0 – ПО допустимо использовать

Дата	Новая Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Мар 2010	882-v3_0	871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin 871b-v1_0 871b-mem-v1_0.bin 871c-v1_0 871c-mem-v1_0.bin	v1, v2, v3, v3_1	PConf88x-v3_0	882-v3_0	v1_2	1 Добавлен формат передачи сообщений «СМС-Блиц» 2. Поддержка мультиязычного интерфейса	В ПМ введено приложение «История изменений»	0
Сен 2009	882-v2_5	871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin 871b-v1_0 871b-mem-v1_0.bin 871c-v1_0 871c-mem-v1_0.bin	v1, v2, v3, v3_1	PConf88x-v2_1	882-v2_4	v1_1	1. Псевдо-английский язык заменен на турецкий. 2. Добавлена функция стирания из архива доставленных событий. 3. Сообщение «нет сети» выдается не сразу, а только при отсутствии сети в течение 2 мин.	-	0
Дек 2008	882-v2_4	871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin	v1, v2, v3, v3_1	PConf88x-v2_0	882-v2_2	v1_0	Добавлена передача номера кода взятия/снятия при работе с прибором «Астра-712/X».	1) Устранено возможное формирование серии непрерывных входящих звонков на телефон пользователя в ответ на запрос о состоянии прибора «Астра-882».	2
Май 2008	882-v2_3	871a-v1_1 871a-mem-v1_0.bin	v1, v2, v3, v3_1	PConf88x-v2_0	882-v2_1	v1_0	-	Устранено пропадание регистрации в сети без	2

								последующего восстановления.	
Сен 2007	882-v2_2	871a-v1_0 871a-mem-v1_0.bin	v1, v2, v3, v3_1	PConf88x-v1_0	882-v2_1	v1_0	-	Устранена некорректная выдача сообщения текущего состояния после снятия с охраны при помощи команды дистанционного управления.	2
Июн 2007	882-v2_1	871a-v1_0 871a-mem-v1_0.bin	v1, v2, v3, v3_1	Pconf88x-v1_0	882-v2_1	v1_0	-	Обеспечена доставка сообщения о состоянии счета на русском языке	0
Дек 2006	882-v2_0	871a-v1_0 871a-mem-v1_0.bin	v1, v2, v3, v3_1	PConf88x-v1_0	882-v2_1		1. Проведена модернизация изделия (изменены схема, плата), добавлено: – Голосовые и тональное сообщения – Внешнее управление через команды SMS – Реле 220В, новые режимы его работы – Изменена тактика работы прибора – Расширены возможности задания режимов с помощью ПО Pconf88x 2. Исключено: – Контроль ШС по сопротивлению – Взятие/снятие по ТМ	-	0