

История изменений ПО изделия

Астра-Z-8745 исп. А/Б

Дата	Версия ПО	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
июл.14	8745-cv2_2	8745v1_1 & RPP8Zv2	—	8745-av1_5 8745-bv1_4	1) изменен алгоритм смены канала по командам с ППКОП и лазерного пульта «Астра-942»; 2) изменен алгоритм автоматического поиска сети при потере связи с ППКОП (для оптимизации энергопотребления).	—
Октябрь 2012	8745-cv2_1	8745v1_1 & RPP8Zv2	—	8745-av1_3 8745-bv1_2	Нет	Устранена не критичная несовместимость с координаторами выпуска до 2012 года, выраженная в постоянном поиске сети при регистрации в них
	8745-bv2_1	8745v1_1 & RPP8Zv1				
Сентябрь 2012	8745-cv2_0	8745v1_1 & RPP8Zv2	—	—	Изменение платы: корректировка параметров РЧ-тракта	Нет
	8745-bv2_0	8745v1_1 & RPP8Zv1			1) Добавлен вывод инженерных показателей качества связи 2) Функция смены радиочастотного канала 3) Улучшены процедуры включения/выключения диагностического режима 4) Повышена помехоустойчивость в загруженных радиочастотных каналах	
Несовместимость аппаратных платформ						
Декабрь 2011	8745-bv1_1	8745v1	—	—	Базовая версия	—