

**История функциональных изменений
и выявленных ошибок
для ПО Rconf-812**

Критичность устраненных ошибок, в баллах $[0 \div 2]$

При уровне ошибок с баллом:

2 – ПО необходимо заменить!

1 – ПО рекомендуется заменить

0 – ПО допустимо использовать в зависимости от задач

№	Обозначение версии ПО / Дата выпуска ▽	Функциональные изменения в изделии	Устраненные ошибки относительно предыдущих версий ПО	Критичность устраненных ошибок [0 ÷ 2]	Совместимость с предыдущими версиями
5	Rconf-812-v4_6 / Июнь 2008	Введена поддержка версий ПО: 812-RIMcv1_10.tsk, 812-RIMcv3_5.tsk.	Не обнаружено	0	Совместима с Rconf-812-v4_5
4	Rconf-812-v4_5 / Март 2007	Версия Rconf-812-v4_5 применима только для изделий с версиями ПО: 812-RIMcv1_7.tsk, 812-RIMcv1_8.tsk, 812-RIMcv1_9.tsk, 812-RIMcv1_91.tsk, 812-RIMcv3_2.tsk, 812-RIMcv3_3.tsk, 812-RIMcv3_4.tsk, 812-RICv5_2.tsk, 812-	Не обнаружено	-	Совместима с Rconf-812-v4_4

		<p>RIcv5_3.tsk</p> <p>1. Введен демо-режим для всех типов системы.</p> <p>2. Для версий ПО 812-RIMcv1_9(1).tsk (далее v1_9(1)) в Pconf введена вкладка «Память состояния разделов» (для v1_7, v1_8 отсутствует).</p> <p>3. Для версии ПО v1_9(1) в Pconf введен режим «опрос комм-ра А-881» (для v1_7, v1_8 отсутствует)</p> <p>4. Для версии ПО v1_9(1) в Pconf переименована вкладка «вкл./выкл. GSM» на «опрос комм-ра А-882»</p> <p>5. Для версии ПО v1_9(1) в Pconf введен тип раздела «Аварийный» (для v1_7, v1_8 отсутствует)</p> <p>6. Для версии ПО v3_4 в Pconf введена вкладка «Память состояния разделов» (для v3_3 отсутствует).</p> <p>7. Для версии ПО v3_4 в Pconf переименована вкладка «вкл./выкл. GSM» на «опрос комм-ра А-882»</p>			<p>кроме версий ПО прибора v1_9(1), v3_4</p>
3	Pconf-812-v4_4 / Сентяб. 2006	<p>Версия Pconf-812-v4_4 применима только для изделий с версиями ПО: 812-RIMcv1_7.tsk, 812-RIMcv1_8.tsk, 812-RIMcv3_2.tsk, 812-RIMcv3_3.tsk, 812-RIcv5_2.tsk</p> <p>1. Поддержка работоспособности с системой РИ для версии 812-RIcv5_2.tsk.</p>	Не обнаружено	-	<p>Совместима с Pconf-812-v4_3 в части работы с системой РИ</p>

2	Rconf-812-v4_3 / Сентяб. 2006	<p>Версия Rconf-812-v4_3 применима только для изделий с версиями ПО: 812-RIMcv1_7.tsk, 812-RIMcv1_8.tsk, 812-RIMcv3_2.tsk, 812-RIMcv3_3.tsk. 1.Изменен формат названия версий ПО для изделий, например, вместо имени файла A812c_v1_8.tsk возникло имя 812-RIMcv1_8.tsk. и т.д.</p> <p>2.Для версии ПО A812c_v1_8 (далее v1_8) в Rconf введена вкладка «Наименование разделов» с собств. именами разделов (для v1_7 отсутствует)</p> <p>3. Для версии ПО v1_8 в Rconf введен режим «вкл./выкл. GSM» (для v1_7 присутствует)</p> <p>4. Для версии ПО v1_8 в Rconf введен «пароль пользователя» (для v1_7 присутствует)</p> <p>5. Для версии ПО v1_8 в Rconf введен «внешний звук» (для v1_7 отсутствует)</p> <p>6. Для версии ПО v3_3 в Rconf введены плавающие границы привязок к номерам разделов (для v3_2 эти границы жесткие)</p> <p>7. Для версии ПО v3_3 в Rconf введен тип раздела «Аварийный» (для v3_2 отсутствует)</p> <p>8. Для версии ПО v3_3 в Rconf введены системные номера для РПДИ» (для v3_2 присутствует)</p>	Не обнаружено	-	Частичн. совмести-ма с Rconf-812-v4_2
1	Rconf-812-v4_2 / Нояб.2005	Базовая версия	-	-	