

История изменений ПО ПК Rconf-Y

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

- 2 – ПО необходимо заменить,
- 1 – ПО рекомендуется заменить,
- 0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

- ИМ1** – инструкция для быстрого запуска;
- ПО** – программное обеспечение;
- ПК** – персональный компьютер.

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО изделий	Действит. версия ИМ1	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО[0-2]
Май 2017	Rconf-Y-v1_6-setup (Pconf-Y-vt1_6_1)	Y-UOP-ev4_0 Y-UOP-v4_0 Y-UOO-ev4_0 Y-UOO-v4_0 Y-PCN-ev6_4_1	Astra-Y-ИМ1-v3_2	В соответствии с Актом № 746. В ПО функциональных изменений нет.	В ПО на ПЦН Астра-Y устранена ошибка отображения состояния объектов в случае потери связи с «УОО Астра-Y»	-
Окт 2016	Rconf-Y-v1_6-setup (Pconf-Y-vt1_6_1)	Y-UOP-ev4_0 Y-UOP-v4_0 Y-UOO-ev4_0 Y-UOO-v4_0 Y-PCN-ev6_4_0	Astra-Y-ИМ1-v3_0	В соответствии с Актом № 668. В ПО функциональных изменений нет.	<p>В ПО на УОП Астра-Y:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Добавлена поддержка ПДУ Астра-Y. 2) Минимальное время контроля канала увеличено до 3 мин. 3) Длительность процедуры «удаление всех УОО» изменилась с 3 мин на 15 с. 4) Улучшена стабильность регистрации радиоприборов. 5) Улучшена надежность выполнения команд от АРМ Астра-Y /ПЦН Астра-Y. 6) Исправлены выявленные ошибки <p>В ПО на УОО Астра-Y:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Устранен шум на выходе ОС. 2) Разрешен запуск задержки выхода при не готовом ШС. 3) Запрещено взятие охранного ШС при вскрытом УОО. 4) Исправлены выявленные ошибки. <p>В ПО на ПЦН Астра-Y:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Добавлена поддержка ПДУ Астра-Y. 2) Реализована возможность установки на ПЦН Астра-Y испанского языка через меню инженера. 3) Минимальное время контроля канала увеличено до 3 мин. 4) Исправлены выявленные ошибки 	-

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО изделий	Действит. версия ИМ1	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО[0-2]
Июн 2015	Pconf-Y-v1_6-setup (Pconf-Y-vt1_6_1)	Y-UOP-ev3_0 Y-UOP-v3_0 Y-UOO-ev3_0 Y-UOO-v3_0 Y-PCN-ev6_3_0	Astra-Y-IM1-v2_4	В соответствии с Актом № 545. В ПО функциональных изменений нет.	Откорректирована информация в некоторых окнах «Совет»	2
Мар 2015	Pconf-Y-v1_4- setup (Pconf-Y-vt1_4_1)	Y-UOP-ev1_4 Y-UOP-v1_4 Y-UOO-ev1_4 Y-UOO-v1_4 Y-PCN-ev6_1_5	Astra-Y-IM1-v2_3	-	В ПО ПЦН устранена ошибка с часовой микросхемой - при установке времени и даты останавливается ход часов	2
Ноя 2014	Pconf-Y-v1_4- setup (Pconf-Y-vt1_4_1)	Y-UOP-ev1_4 Y-UOP-v1_4 Y-UOO-ev1_4 Y-UOO-v1_4 Y-PCN-ev6_1_4	Astra-Y-IM1-v2_2	-	Исправлены мелкие ошибки по результатам эксплуатации пользователями (Акт ТИ № 510)	2
Май 2014	Pconf-Y-v1_3- setup (Pconf-Y-vt1_3_3)	Y-UOP-v1_3 Y-UOO-v1_3 Y-PCN-ev6_1_3	Astra-Y-IM1-v2_0	1) Изменена карта памяти в связи с появлением версии Y-ПЦН 1_3. 2) Допускается объединение пожарных и охранных разделов/ШС в 1 объект, если к ПЦН по LIN не подключаются исполнительные устройства. 3) При выборе номера УОО для назначения в объекты не показываются те УОО, у которых все ШС (разделы) назначены.	Устранение выявленных ошибок в ПО при работе с ОС Windows 7.	2
Апр 2014	Pconf-Y-v1_2- setup (Pconf-Y-vt1_2_3)	Y-UOP-v1_2 Y-UOO-v1_2 Y-PCN-ev6_1_2	Astra-Y-IM1-v2_0	-	Скорректирована процедура записи настроек в файл и чтения настроек из файла.	2
Дек 2013	Pconf-Y-v1_1 (Pconf-Y-vt1_0_1_9)	Y-UOP-v1_1 Y-UOO-v1_1 Y-PCN-ev6_0_1	Astra-Y-IM1-v2_0	-	В ИМ1 заменены рисунки «ПЦН Астра-Y» в связи с изменением конструкции печатной платы (Акт ТИ № 401, доп. к Акту № 401).	-
Окт 2013	Pconf-Y-v1_1 (Pconf-Y-vt1_0_1_9)	Y-UOP-v1_1 Y-UOO-v1_1 Y-PCN-ev6_0_1	Astra-Y-IM1-v1_1	-	Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации устройств системы «Астра-Y» (Акт ТИ №413)	2

Дата	Версия ПО ПК	Совместимость с ПО изделий	Действит. версия ИМ1	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО[0-2]
Июль 2013	Pconf-Y-v1_0 (Pconf-Y-vt1_0_37)	Y-UOP-v1_0 Y-UOO-v1_0 Y-PCN-ev6_0_0	Astra-Y-IM1-v1_0	Базовая версия ПО ПК (Акт КИ №324 + акт ТИ №385)	-	-